

MAXCIS 321-S

Tek Bileşenli, Bitüm-Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Membranı

TANIM:

- Solventsiz
- Yüksek elastikiyete sahip
- Çatlak köprüleme özelliği
- Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir
- Yüksek yapışma gücü
- Toprak altı kullanıma uygun

KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde duvarlar
- Bitki saksıları
- İstinat duvarları
- Eski bitümlü yalıtım malzemeleri tamirâtı
- Döşeme altı balkon ve teraslar



UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Yeni beton üzerine uygulama yapmak için en az 28 gün beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru veya hafif nemli olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA:

- Beton yüzeylerin astarlanması için 1 birim ürüne 4 birim oranında su eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.
- Elde edilen karışım yüzeye rulo veya fırça ile astar olarak uygulanır.
- Astar kurduktan sonra, karıştırılarak homojen hale getirilen ürünler mala, fırça veya uygun püskürtme makinesi ile yüzeye 2-3 kat şeklinde uygulanır.
- Önceki kat kurduktan sonra diğer kat uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Karışım Yoğunluğu	gr/cm ³	1,05 ±0,05
Katı Madde Oranı	%	60-65
İlk Kuruma Süresi	saat	2-4
Tam Kuruma Süresi	gün	1-2

SARFIYAT:

- 2-3 kat uygulamada toplam sarfiyat 3,00-4,50 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- 30 kg/plastik kova

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.