

MAXCIS 321-UV

Tek Bileşenli, Bitüm-Kauçuk Esaslı, UV Dayanımlı

Su Yalıtım Membranı

TANIM:

- UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir. (%1000)
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir.
- Hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Toprak altı kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

- Balkon ve teraslar
- Çatı deresi ve yağmur olukları
- Banyo, WC, mutfak (kaplama altı)
- Temel ve perde duvarlar
- İstinat duvarları
- Eski bitümlü yalıtım malzemeleri tamirâtı

UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Yeni beton üzerine uygulama yapmak için en az 28 gün beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru veya hafif nemli olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA:

- Beton yüzeylerin astarlanması için ürüne %20 oranında su eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.
- Elde edilen karışım yüzeye rulo veya fırça ile astar olarak uygulanır.



- Astar kuruduktan sonra, karıştırılarak hazırlanan ürünler mala, fırça veya uygun püskürtme makinesi ile yüzeye 2-3 kat şeklinde uygulanır.
- Uygulanacak kat önceki kata dik olacak şekilde uygulanmalıdır.

SARFIYAT:

- 1 mm lik kuru film kalınlığı için sarfiyat yaklaşık 1,50 kg/m² dir.
- 2-3 kat uygulamada toplam sarfiyat 2,50-3,00 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- 20 kg/plastik kova

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.